

Audi A4

Generat pe 05.05.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: WAUZZZ8K0FA107380

Combustibil: Diesel

Anul: 2015

Tipul transmisiei: Manuală

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 284.286 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Siguranță

✓ Nu s-au găsit probleme

Rating de siguranță: 5 din 5 stele.

Emisii

✓ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 119 g/km.

Expunere la dezastre naturale

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**



România



Slovacia



Cehia



Slovenia



Ungaria



Italia



Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 284.286 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 226.813 km
- 3 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

02.2015	18 km
12.2024	257.000 km
09.2025	284.286 km

Obiceiuri de condus

02.2015 - 09.2025 ☒ Condus normal 2.222 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost casat?

☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Asigurată?

☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

12.2024

Belgia

Evaluare

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 14.000 RON

Cauza posibilă

Coliziune

Descriere

Daune din coliziune acoperite de asigurarea Casco parțială, cu o valoare aprobată a daunelor.

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

Nu s-au găsit probleme
Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

- Sumar**
- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 37.031 RON
 - Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 53.465 RON
 - Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **Audi** Model: **A4** Tip combustibil: **Diesel** Cutie de viteze: **Manuală** Anul: **2015** Piață: **România**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2022	61.863 RON	44.046 RON	77.699 RON
● 2023	61.869 RON	51.970 RON	72.510 RON

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2024	56.075 RON	42.243 RON	72.146 RON
● 2025	53.225 RON	39.794 RON	69.640 RON
🏠 09.2025 Preț de vânzare 37.031 RON			
● 2026	53.465 RON	39.959 RON	68.807 RON
● 2027	46.779 RON	34.960 RON	60.200 RON
● 2028	43.661 RON	32.631 RON	56.187 RON
● 2029	40.516 RON	30.282 RON	52.143 RON
● 2030	34.825 RON	26.025 RON	44.815 RON
● 2031	33.525 RON	25.058 RON	43.146 RON
● 2032	29.575 RON	22.106 RON	38.063 RON
● 2033	24.429 RON	18.260 RON	31.441 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -55% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califica pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

Emisii CO₂

119 g/km Clasă: A

0 g/km

225 g/km ≤

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

- Sumar**
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Audi



Model
A4



Tip caroserie
Break



An de fabricație
2015



An model
2015



Capacitate cilindrică
2 l



Putere motor
110 kW (148 cp / 150 PS)



Tip combustibil
Diesel



Cutie de viteze
Manuală



Tip transmisie
Tracțiune față (FWD)



Culoare
Gri



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Nr. cilindri
4



Nr. viteze
6



Piața de destinație a modelului
BEL

Echipare

Cum a fost primit de la producător

0C0 Standard

Standard

0F3 Fuel system for diesel engine

Sistem de alimentare pentru motor diesel

0FA Standard manufacturing sequence

Secvența de fabricație respectată ca standard

0G1 Gearshift lever

Maneta schimbătorului de viteze

0HV Vehicle class differentiation -8K0-

Clasificarea vehiculelor -8K0-

0JE Weight category front axle weight range 5

Categoria de greutate pentru puntea față cu intervalul de greutate 5

0LU With special labels safety certificates for Belgium

- ✦ Dotat cu etichete speciale de siguranță, conforme cu reglementările din Belgia

0P0 Exhaust system

- ✦ Sistemul de evacuare

0SZ Labels in Dutch and French

- ✦ Etichete multifuncționale în olandeză și franceză

0U2 Fuel quality < 50 ppm

- ✦ Calitatea combustibilului < 50 ppm

0XN Information kit in French and Dutch

- ✦ Set de informații în franceză și olandeză

0YG Weight range 7 installation control only, no requirement forecast

- ✦ Control de instalare pentru o gamă de greutate de 7

1BV S line sports suspension

- ✦ Este echipat cu suspensie sport S line pentru performanțe și manevrabilitate îmbunătățite.

1E9 Without activated carbon canister with SCR

- ✦ Fără canistră de cărbune activat cu SCR

1G5 Space-saving spare wheel

- ✦ Roată de rezervă compactă pentru utilizare în caz de urgență, în cazul unei pene de cauciuc.

1LT Disc brakes in front

- ✦ Frâne cu disc față pentru frânare eficientă

1S1 Jack

- ✦ Jack

1T3 First aid kit with warning triangle

- ✦ Trusă de prim ajutor cu triunghi de avertizare

0NB S line logo, exterior

- ✦ Logo exterior S Line

0RC Starter switch locking system

- ✦ Sistem de blocare a comutatorului de pornire

0TD Floor mats in front and rear

- ✦ Covorașe față și spate

0W1 Label for central electric system German-speaking countries

- ✦ Etichetă pentru sistemul electric central în țările vorbitoare de limbă germană

0Y1 Standard climatic zones

- ✦ Zone climatice standard configurate

1AT Electronic Stability Control (ESC)

- ✦ Controlul electronic al stabilității (ESC)

1D0 Without trailer hitch

- ✦ Fără cârlig de remorcă

1EX Special identification label (EU)

- ✦ Etichetă specială de identificare pentru Uniunea Europeană

1KW Disc brakes in rear

- ✦ Frâne cu disc spate pentru o putere de frânare îmbunătățită

1PA Standard wheel bolts

- ✦ Șuruburi standard pentru roți

1SA Without additional front underbody guard

- ✦ Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

1VG Installation parts for four-cylinder engine

- ✦ Piese de montaj pentru motor cu patru cilindri

1X0 Front-wheel drive

✦ Configurație cu tracțiune față

1Z1 Increase in initial standard fuel filling

✦ Creșterea nivelului standard inițial de umplere cu carburant

2H0 Without "drive select"

✦ Fără "Drive Select"

2WA Without additional tires

✦ Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

3B3 ISOFIX child seat anchors and top tether for outer rear seats

✦ Ancore ISOFIX pentru scaune pentru copii pentru scaunele din spate laterale

3G2 ISOFIX child seat anchors for front passenger seat

✦ Ancoraje ISOFIX pentru scaunul de copil pe scaunul pasagerului din față

3L3 Front seats with height adjustment

✦ Scaune față cu reglare pe înălțime pentru confort

3NZ Folding rear seat backrest

✦ Spătar rabatabil pentru scaunul din spate

3S1 Roof rails

✦ Barele de acoperiș montate pe vehicul

3Y0 Without roll-up sunshade

✦ Fără parasolar rulant

4E0 Tailgate/trunk lid unlocking from outside

✦ Deschiderea hayonului/capacului portbagajului din exterior

4K4 Radio remote control

✦ Telecomandă pentru radio

1XW Leather-wrapped multi-function sports steering wheel, 3-spoke

✦ Volan sport multifuncțional îmbrăcat în piele, cu 3 spițe

2D0 Without action

✦ Nu este necesară nicio acțiune specifică

2K7 Reinforced bumpers

✦ Bare de protecție ranforsate

2Z1 Model designation/nameplate

✦ Denumirea modelului/plăcuța de identificare pentru identificarea ușoară a vehiculului.

3FA Without roof insert (standard roof)

✦ Fără inserție pe acoperiș furnizată

3GD Luggage compartment floor

✦ Podeaua compartimentului pentru bagaje

3M3 Passenger car design

✦ Proiectarea autoturismelor

3Q1 Rear head restraints

✦ Apărători de cap spate pentru siguranța pasagerilor

3X0 Without bag

✦ Fără geantă

4A3 Seat heaters in front

✦ Scaune față încălzite

4GF Heat-insulating glass

✦ Sticla termoizolantă ajută la reglarea temperaturii interioare.

4KC Side and rear windows in heat-insulating glass

✦ Geamuri laterale și spate din sticlă termoizolantă

4L6 Auto-dimming interior rearview mirror

- ✦ Oglindă retrovizoare interioară cu reglare automată a luminozității

4X3 Side airbags in front, with curtain airbags

- ✦ Airbaguri laterale în față, cu airbaguri cortină

5C0 Without special body measures

- ✦ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5J3 Roof spoiler (Avant and A4 allroad quattro)

- ✦ Spoiler de acoperiș pentru modelele Avant și A4 allroad quattro

5RU Exterior mirror on the right (large field of view), convex

- ✦ Oglindă exterioară dreapta (câmp vizual larg), convexă

5TG Decorative inserts in Matte Brushed Aluminum

- ✦ Inserții decorative din aluminiu mat periat

6E3 Center armrest in front

- ✦ Brațieră centrală față instalată

6F1 "S line" emblem

- ✦ Emblema „S line”

6M0 Without tie down straps/net/pocket

- ✦ Nu sunt incluse curele de legare / plasă / buzunar

6SS Luggage compartment floor mat

- ✦ Covoraș pentru compartimentul bagajelor

6W6 Front license plate carrier

- ✦ Suport pentru plăcuța de înmatriculare din față

6Y8 Speed limiter

- ✦ Funcție de limitare a vitezei inclusă

7AL Anti-theft alarm

- ✦ Sistem de alarmă antifurt

4UF Full-size airbags with front passenger airbag

deactivation

- ✦ Airbaguri de dimensiuni normale cu dezactivare pentru pasagerul din față

4ZB High-gloss package

- ✦ Ambalaj cu finisaj lucios

5D7 Carrier frequency 868 MHz without panic button

- ✦ Frecvență purtătoare 868 MHz fără buton de panică

5K5 Adhesive film

- ✦ Folie adezivă

5SL Left exterior mirror, aspherical

- ✦ Oglindă exterioară stângă asferică

5XK Sun visors on driver and front passengerside

- ✦ Parasolare pe partea șoferului și a pasagerului din față

6EP Additional stone guard body covers

- ✦ Acoperiri suplimentare pentru caroserie Stone Guard

6FA Exterior mirror housing

- ✦ Carcasă pentru oglinda retrovizoare exterioară, concepută pentru un aspect estetic plăcut.

6NQ Headliner in Black fabric

- ✦ Căptușeală din țesătură neagră

6V1 Rear trim panel (ECE)

- ✦ Panou ornamental spate (ECE)

6XE Exterior mirrors heated and electrically folding

- ✦ Oglinzi exterioare încălzite și rabatabile electric, pentru un plus de confort

7A3 CD player

- ✦ Echipat cu CD player

7B3 12-volt socket (Avant and A4allroad quattro)

- ✦ Priză de 12 volți disponibilă pe modelele Avant și A4 allroad quattro

7E6 Electric auxiliary air heater

✦ Încălzitor de aer auxiliar electric instalat

7G0 Without preparation for VTS (vehicle tracking system)

✦ Nu există pregătire pentru sistemul de urmărire a vehiculelor

7K1 Tyre pressure monitoring display

✦ Afișaj pentru monitorizarea presiunii în anvelope

7M8 Door sill trims with aluminium inlays on the door sills, with S line logo

✦ Praguri de ușă cu inserții din aluminiu și sigla S line, pentru un plus de sportivitate.

7P1 4-way lumbar support for the front seats

✦ Scaune față cu suport lombar în 4 direcții

7T2 MMI® navigation module

✦ Modul pentru sistemul de navigație MMI

7Y0 Without lane change assist

✦ Fără asistență la schimbarea benzii de rulare

8DP MMI basic Plus

✦ Sistem MMI basic Plus îmbunătățit

8N6 Light/rain sensor

✦ Senzor de lumină și ploaie pentru controlul automat al iluminatului în funcție de condițiile ambientale.

8SK LED rear combination lamps

✦ Lămpi combinate spate cu LED

8WB Front fog lamps

✦ Faruri de ceață față

8Z5 Not hot country

✦ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

7F9 Gearshift/selector lever knob

✦ Butonul schimbătorului de viteze/selectorului

7HA Without leather

✦ Nu se specifică tapiterie din piele

7L8 Start/stop system

✦ Sistem start/stop

7MM Emission standard EU6 plus

✦ Standard de emisii EU6 plus

7QT Navigation DVD (Europe, where digitized)

✦ Acoperire DVD de navigație pentru Europa

7X1 Rear parking aid

✦ Sistem de asistență la parcare spate

8BP Xenon plus including headlight washer system

✦ Faruri Xenon Plus cu sistem de spălare a farurilor, pentru o vizibilitate sporită și o curățenie optimă

8K4 Separate daytime running light

✦ Faruri de zi separate

8Q3 Dynamic headlight range control (self-adjusting while driving)

✦ Controlul dinamic al razei de acțiune a farurilor (reglare automată în timpul conducerii)

8T1 Cruise control system

✦ Sistem de control al vitezei de croazieră

8X1 Headlamp washer system

✦ Sistem de spălare a farurilor

9AK Air conditioning, automatic, with sun sensor

✦ Sistem automat de climatizare cu senzor de soare pentru reglarea precisă a temperaturii.

9G3 Alternator 120-180 A

✦ Alternator 120-180 A

9P3 Seat belt reminder

✦ Memento pentru utilizarea centurii de siguranță

9VD Audi sound system

✦ Sistem audio Audi

9Z0 Operating voltage 12 V

✦ Tensiune de funcționare standard 12 V

A00 No self-collection

✦ Fără autocolectare

A8S Standard equipment

✦ Echipament standard

AV1 Driving on the right

✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B0A Component parts set without country-specific building regulation

✦ Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

C3C Audi exclusive cast aluminium alloy wheels, 5 twin-spoke design, size 8J x 18, with 245/40 R18 tyres

✦ Jante din aliaj cu un design unic cu 5 spițe duble, dimensiuni 8J x 18, echipate cu anvelope 245/40 R18.

E0A No special edition

✦ Ediție standard, fără versiune specială

FA0 Control of series production

✦ Controlul producției în serie

FM0 Basic equipment variant

✦ Varianta de echipare de bază

9M0 Without auxiliary heater/parking heater

✦ Nu este inclus încălzitor auxiliar/încălzitor de parcare

9Q8 Driver information system with color display

✦ Sistem de informare pentru șofer cu afișaj color pentru informații clare

9WC Without "Multimedia" in vehicle

✦ Fără "multimedia" în vehicul

9ZX Bluetooth interface

✦ Interfață Bluetooth

A51 Audi AG

✦ Produs de Audi AG

AQ0 Standard-production quality

✦ Calitatea standard a producției

B02 Type approval country Belgium

✦ Omologare de tip pentru țara Belgia

C34 Operating permit, alteration

✦ Autorizație de funcționare pentru modificări

DN4 4-cyl. turbo diesel eng. 2.0l/110kW(4V) TDI com. rail; b.engine T37/T3Y/TS1/T4P

TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C

✦ Motor turbo diesel cu 4 cilindri, cu o capacitate de 2,0 litri și o putere de 110 kW, echipat cu tehnologie common rail

F0A No special purpose vehicle, standard equipment

✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

FC1 Customised fitting by quattro GmbH

✦ Montare personalizată de către quattro GmbH

FQ1 Audi Sport/quattro GmbH wheels

✦ Jante Audi Sport/quattro GmbH

FY1 Type 1

✦✦ Tip 1

GH0 Without rear differential

✦✦ Fără diferențial spate

H7U Tires 245/40 R93 Y

✦✦ Anvelopele au dimensiunea 245/40 R93 și sunt proiectate pentru viteze mari

K8D Avant/allroad

✦✦ Model: Avant/allroad

L0L Left-hand drive

✦✦ Configurație unitate cu mâna stângă

N7K Alcantara perforated/leather combination with embossed S line logo in the front seat backs

✦✦ Scaunele din interior sunt realizate dintr-o combinație de Alcantara și piele, cu logo-ul S line în relief pe spătarele scaunelor din față

NT0 Transit coating (type 1)

✦✦ Înveliș de tranzit

PG2 Anti-theft alarm system

✦✦ Dotat cu sistem de alarmă antifurt

PQD "S line" exterior package

✦✦ Pachet exterior S Line

Q1D Sports seats in front

✦✦ Scaune sport instalate în față

QF0 Without receiver/telephony (car phone)

✦✦ Fără receptor/telefonie (telefon auto)

QQ0 Interior lighting

✦✦ Iluminat interior pentru o cabină bine luminată

QZ7 Electromechanical power steering

✦✦ Servodirecție electromecanică

G0K 6-speed manual transmission

✦✦ Transmisie manuală cu 6 trepte

GP2 Vehicles with special upgrade measures

✦✦ Vehicule cu măsuri speciale de modernizare

J0B Battery 520 A (92 Ah)

✦✦ Baterie 520 A (92 Ah)

KK1 Refrigerant R134a

✦✦ Folosește refrigerant R134A

LX7P/ Tornado Gray Metallic/Tornado Gray Metallic

✦✦ Gri Tornado metalizat/Gri Tornado metalizat

NM1 Engine cover

✦✦ Capacul motorului

NY0 Standard battery/alternator capacity

✦✦ Capacitatea standard a bateriei/alternatorului

PNW MMI® Navigation

✦✦ Sistem de navigație MMI

PX1 Xenon plus including headlight washer system

✦✦ Faruri Xenon Plus cu sistem de spălare a farurilor

QE0 Without storage compartment package/box

✦✦ Fără compartiment de depozitare Pachet / cutie inclus

QH1 Voice recognition

✦✦ Funcție de recunoaștere vocală

QV0 Without TV reception/digital radio reception

✦✦ Fără recepție TV/recepție radio digitală

TD1 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 04L.C

✦✦ Motor diesel cu 4 cilindri, unitate de 2,0 L

U1A Instrument housing assembly

✦ Ansamblu carcasă instrument inclus

UH1 Electromechanical parking brake

✦ Frână de parcare electromecanică pentru confort

VC0 Without garage door opener

✦ Fără dispozitiv de deschidere a ușii garajului

WAS Basic plus package for Belgium

✦ Pachetul Basic Plus conceput pentru utilizare în Belgia

WQS S line sports package

✦ Pachetul sportiv S line

YEG Internal control code

✦ Cod intern utilizat în scopuri de control de gestiune

EA0 Without follow-on warranty

✦ Nu este inclusă nicio garanție ulterioară

UF7 Audi music interface

✦ Interfață audio Audi inclusă

V0A Tires without specification of tire brand

✦ Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei

VG6 Without special tire fitting

✦ Nu este necesară montarea unor anvelope speciale

WAT Leather package for Belgium

✦ Pachetul Leather pentru Belgia

X2A Equipment options subset for Belgium

✦ Subset de opțiuni pentru echipamente pentru Belgia

YEI Style package

✦ Pachetul Style

EW0 Without maintenance contract

✦ Nu este inclus niciun contract de întreținere.

Siguranță

Am verificat dacă acest vehicul are rechemări din partea producătorului și care este ratingul său de siguranță.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are un rating ridicat de siguranță. Întreținerea corespunzătoare și regulată va menține standardul ridicat de siguranță.

Rating de siguranță

★★★★★ Siguranță de 5 stele

Performanță generală excelentă la protecția împotriva accidentelor și bine echipat cu tehnologie amplă și robustă de evitare a accidentelor



89% Ocupant adult



87% Copil ocupant



75% Utilizatori vulnerabili ai drumurilor



75% Asistență de siguranță

Cronologie

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2015  Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

02.2015  Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

12.2024  Belgia

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

09.2025  Belgia

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐ **Fă un test de conducere**

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐ **Compară cu mașini similare**

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul